

BRUGSANVISNING

nivcomp™

NIVELLERINGSAPPARAT

ELEKTRONISK NIVELLERINGSAPPARAT

DK

**Før ibrugtagning skal
brugsanvisningen læses igennem**

Indhold

- 01 Brug og måleprincip
- 02 Arbejdsområde
- 03 Dele og betegnelser
- 04 Ekstra tilbehør
- 05 Anvendte symboler
- 06 Nivellement
- 07 Infos vedr. Håndteringen
- 08 Retningslinjer for brugen
- 09 Svingningsfilter (i nivelleringsmodus)
- 10 Højdekalibrering / indstillinger
- 11 Specialindikationer
- 12 Udskift batteri
- 13 Vedligeholdelse
- 14 Vær opmærksom på sikkerheden!
- 15 Funktionskontrol
- 16 Funktionsfejl
- 17 Garanti / reparationservice
- 18 Bortskaffelse / miljøbeskyttelse
- 19 Ef-overensstemmelseserklæring
- 20 Tekniske data



01


BRUG OG MÅLEPRINCIP

Apparatet er primært beregnet til nivellement og kontrolmåling indendørs; se endvidere under retningslinjer for brugen.

Det gravimetriske måleprincip udnytter trykforskellene, som virker mellem apparat og væskerereservoir.


02

ARBEJDSOMRÅDE




03

DELE OG BETEGNELSER



04

EKSTRA TILBEHØR



Bestående af en holder, 4 følerstænger, magnet og beskyttelsesknop. Tilbehøret udvider det vertikale måleområde. Følerstængerne sættes afhængig af måleretning foroven eller forneden på apparatholderen og lukkes med magneten eller beskyttelsesknappen.

ANVENDETE SYMBOLER

05


-  Tryk kort på tasten
- 2 s** Tryk på tasten i ca. 2 sekunder
- 5 s** Tryk på tasten i ca. 5 sekunder
- 2 x** Dobbeltklik på tasten
-  Drej trykspindelen i retning mod »måle«, til endeposition mærkes.
(Indikatorlampen blinker)
-  Drej trykspindelen i retning mod »hvile«, til endeposition mærkes.
(Indikatorlampen slukket)
-  Akustisk signal / sound

NIVELLEMENT

06

Forberedelse af nivellementet

- 1** Læg kuffert eller vinde på et stabilt sted
- 2** Reducér systemtryk 
- 3** Spol tilstrækkeligt med slange af, således at alle målepunkter kan nås, uden at der trækkes i slangetromlen.



Måling

Tasten	Visning	
	on	 Start
	----	Læg den an til referenceniveau og få den i ro
	-m-	Gem referenceniveau
	▲ 12 -	Kontrollér målepunkter, nivellér
	2 s ----	 Tilbage til startposition
	5 s OFF	Sluk

Ekstrafunktioner

Tasten	Visning	
5 s	SEEE	Indstillinger (jf. punkt 10)
		Fixér
		Fortsæt
2 x		Svingningsfilter on
		Svingningsfilter off

Afslut måling

- 1** Spol slangen op uden, at den snoes
- 2** Læg apparatet i kufferten
- 3** Sæt systemet under tryk 



Den valgte anlægskant på referenceniveauet gælder for alle yderligere målepunkter. Den vertikale justering efter øjemål er tilstrækkelig.


Til orientering i mørke:

Fixér indikationer ved mørk eller skjult position med [] og aflæs efterfølgende. Afslut fiksering: [] eller efter 40 sek.

LED-blinklys:

Nul – jævn blinken, for dyb – langsom blinken, for høj – hurtig blinkning.

Ved overholdelse af følgende instrukser muliggør nivcom hurtig og sikker nivellering.



Billede: typisk måleværdispredning i slangeradius som funktion af termiske forhold og relativ måleøjde. En standardafvigelse vil derfor ikke blive angivet.

VÆR OPMÆRKSOM PÅ FØLGENDE:

- ➔ **Kontrolmålinger vedr. referenceniveauet forbedrer målesikkerheden betydeligt.**
- ➔ Først kontrolleres trykspindelens position. on.

- ➔ Før slangen liggende, uden nedhæng.
- ➔ Mål ikke flere punkter gradueret (fejlsummering!) men i et niveaulement.
- ➔ Forsyn et ofte brugt referenceniveau med et fast anlægspunkt (søm).
- ➔ Ved visning af °C-symbolet skal apparatet tempereres i nogle minutter, f.eks. efter transport under ekstreme temperaturer.
Bibehold rids- eller blikvinkel.
- ➔ Slyng ikke slangen (stød!).
- ➔ Ved kulde skal overførsel af håndvarme til slangen undgås.

Målinger i det fri:

- ➔ Undgå intensive eller skiftende solstråler på apparatets dele. For niveaulement i det fri er starten på dagen bedst.
- ➔ Læg ikke slangen på hede flader og udsæt den ikke for kraftigt skiftende termiske forhold (f.eks. på eksponerede facader).

SVINGNINGSFILTER (I NIVELLERINGSMODUS)

09

Aktivér svingningsfilter med dobbeltklik **2x** (symbol ). Engang imellem kan en sløvere reaktion ved forstyrrende vibrationer være en fordel. Deaktivér filter: .

HØJDEKALIBRERING / INDSTILLINGER

10

Tryk ved start af apparatet på tasten indtil **SELE** vises. I langsom rækkefølge gennemløbes nu indstillingsmulighederne: Afhængig af opgaven trykkes på tasten .

- +h**  Korrektion af højdeindikationen med +1 mm/m pr. tastetryk.
- h**  Korrektion af højdeindikationen med -1 mm/m pr. tastetryk.
- +**  Retnings- eller fortegnsvisning pile eller +/-
- inch**  Valg af højdevisning i inches eller millimeter.
- r**  Indstil alle indstillinger til fabriksstandard (reset).

Højdekalkibreringen bør kontrolleres en gang om året på et vertikalt målebånd.

SPECIALINDIKATIONER


11

-  Batterireserve på 20...50 timer.
- bATT**  Advarsel (flash) aflad batteri (fra ~20 timers reserve).
-  Kritisk ændring af temperaturen
-  Måleværdi områdeoverskridelse
 -  1/2 time efter et tastetryk indikerer et akustisk signal, at der slukkes for apparatet. Forlæng tiden: .
 -  Akustisk advarsel slangetromle indikerer: Justerskrue ikke i »hvile«-position i lang tid!

- ☛☛ Vær opmærksom på følgende: Efter 2 timers permanent drift blinker trykspindelens indikatorlampe med længere interval og skifter efter 6 timer til sleep-mode med erindringsfunktion. For at reaktivere drejes trykspindlen i position »hvile«, vent ca. et 1/2 minut og drej den igen i position »måle«.

12

UDSKIFT BATTERI



Batterirummet åbnes i toppen af apparatet med en mønt. Det gamle batteri skal afleveres i de dertil beregnede opsamlingsbeholdere.e.

Batteriet til trykspindelens indikatorlampe skal udskiftes efter ca. 10 år. Til det formål skylles slangen fuldstændig, trykspindelen drejes i »måle«-position, 6 skruer på tromlen løsnes (skrue ikke håndsvingene af) og træk den nederste tromlehalvdel opad. Sørg efter batteriudskiftningen for, at tromledelene kommer korrekt i indgreb igen. Spænd kun de 6 skruer lidt.

13

VEDLIGEHOLDELSE

- 1 Læg altid apparatet tilbage i kuffert efter nivellementet.
 - 2 Opbevar altid apparatet tørt og rengjort.
 - 3 Brug kun opløsningsmiddelfrie rengøringsmidler.
- ☛☛ **Ved længere pauser** i brugen skal trykspindelen stilles i position »hvile«.

14

VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIKKERHEDEN! ⚠

- 1 Før ikke slangen højt over gulvet (risiko for styrt og risiko for at slangen hænger fast i køretøjer!).
- 2 Luk altid for tilbehørets følerforlængelse med beskyttelsesknappen!
- 3 Brug ikke magneten over hovedhøjde!

15

FUNKTIONSKONTROL

- 1 **Måleværdistabilitet (tempereret):**
Ved forbliven på referenceniveauet i nogle minutter skal afvigelsen ikke være større end 1.
- 2 **Trykkrav:**
Læg apparatet fra dig og gem positionen som referenceniveau. Drej så trykspindelen i slutstilling »hvile«. Den viste værdi skal være i området fra 600...1800.

→ Apparatet starter ikke eller slukker pludseligt?

Kontrollér batteri og batterikontakter.

→ Apparatet slukker med blinkende batterisymbol?

Udskift batteri.

→ Trykspindelens indikator-lampe blinker ikke?

Se også specialvisninger. Kun svag blinken: Udskift batteri.

→ Øget afvigelse ved nivellement?

Været opmærksom på trykspindel og °C-symbol?

Været opmærksom på »måling i det fri«?

Bobler i slange eller sensorområde?

Udluftning – foretages af tekniske service.

(Der kan opstå bobler, hvis trykspindelen i flere dage er i »måle«-position og ved overophedning eller stød).

→ Fugt eller kondensvand i kufferten?

Ved fugt i apparatet skal batteriet fjernes med det samme og først sættes i, når apparatet er tørt. Åbn kuffert og tag apparatet ud og sørg for tørring.

→ Læk i slangesystemet?

Specialslangen klarer høj mekanisk belastning (overfladebeskadigelser). Ved udstrømning af systemvæske (ugiftigt / olieagtigt), skal den opsamles med egnede midler og bortskaffes efter reglerne om spildolie.

Istandsættelse foretages af teknisk service.

Salg og service foretages af specialbutikker. I garantiperioden foretages reparationer gratis, hvis en mangel skyldes dokumenterbare materiale- eller fabrikationsfejl.

Send apparatet i rengjort stand til leverandøren. Forsendelsen skal vedlægges en beskrivelse af manglen / defekten. Aktuelle serviceadresser findes på

www.dirotec.com

I henhold til EU-direktiv 2002 / 96 / EF (WEEE) er brugeren forpligtet til at returnere nivel-
leringsapparatet til producenten med henblik på recycling eller sørge for miljørigtig borts-
kaffelse, når apparatets levetid er forbi.

EF-OVERENSSTEMMELSESEKTLÆRING

Hermed erklærer vi som eneansvarlige, at dette elektroniske nivelleringsapparat nivcomp på grundlag af sin konstruktion i den udførelse, vi har bragt på markedet, overholder EF-direktivernes relevante, grundlæggende sikkerheds- og sundhedskrav.

Relevante EF-direktiver: EF-direktivet om Elektromagnetisk kompatibilitet / direktiv 89/336 / EØF, 92/31/EØF (EN61326 + A1/A2/A3, EN61000-6-1, EN61000-6-3 + A11)

Dietsch & Rothe Dietsch & Rothe MSR-Technik OHG
Olzmannstraße 47 / D-08060 Zwickau
www.dirotec.com

TEKNISKE DATA

Måleprincip	analogt med digital visning
Reproducerbarhed (indv., typisk)	± 2 mm
Ved maksimal målepunktsdistance	48 m
Vertikalt arbejdsområde	± 2,5 m (± 4,0 m)
Højdevisning	mm / inches
Opløsning	1 mm (fortegn 0,3 mm)
Brugstemperaturområde ca.	0 ... +35 °C
Batteri apparat	1 x AA (alkaline) 1,5 V
Energibehov / indkoblet periode	~ 10 mW / ≥ 250 h
Automatisk slukning	33 min. efter tastetryk
Flashindikator	3V / Li (lifetime ~ 10 år)
Stedstyrke	ca. 1 m nedfaldshøjde
Opbevaring / transport	-10 ... + 40 °C / -30 ... +55 °C
Mål	450 x 420 x 150 mm
Vægt	ca. 5,5 kg
Certifikater	CE FC overholder RoHS -direktivet
Emissionsfattig	i ht. EMC produktstandarderne